

АВТОМАТИЧНА ПОНТ ШЕВНА МАШИНА DM430D-02





















1. Спецификация

2.1. Характеристики

Наименование	Описание
Вид на шева	Единичен прав шев
Максимална скорост	3200 об/мин
Работна площ (X x Y)	40 x 30 мм (максимум)
Механизъм на подаване	Y- Θ периодично подаващ механизъм (с пулсиращ мотор)
Дължина на шева	0,05 – 12,7 мм
Брой шевове	Променлив (Погледни в отдел „Програми“ за подробности за броя на шевове за образците за шиене и за вече установените)
Максимален брой шевове	210 000 (включвайки 200 000, които могат да бъдат добавени)
Повдигане на притискача	Механизъм с пулсиращ мотор
Работна височина на повдигача	17 мм максимум
Въртяща кука	Връщаща се кука (има втора като екстра)
Вайпър	Стандартно оборудване
Рязане на края	Стандартно оборудване
Нипер	Стандартно оборудване
Способ на съхранение на информацията	Флаш памет (Всеки образец може да бъде добавен с CF карта)
Брой програми	50
Брой циклични програми	9
Брой запомнени програми	89 образци за шиене са вече запомнени (до 200 образци могат да се запомнят. Максималният брой шевове, които могат да бъдат запомнени е 200 000)
Двигател	АС серво мотор 550 Вт
Тегло	Глава – около 56 кг. Операционен панел – около 0,6 кг Контролна кутия – 14,2 – 16,2 кг
Захранващо напрежение	Единична фаза – 100 В/220 В Трифазен – 200 В / 220 В / 380 В / 400 В

2.2. Списък програми

За нормални материали (-01)

№	Образец на шева	Бр.	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр.	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
1		42	16	2	65		43	16	2
4		31	16	2	66		32	16	2
5		29	10	2	67		30	10	2
8		21	7	2	68		22	7	2
13		35	10	2	69		36	10	2
15		42	10	2	70		43	10	2
20		28	7	2	71		29	7	2
21		35	7	2	72		36	7	2
64		30	16	2	89		90	24	3

За деним материали (-02)

№	Образец на шева	Бр.	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр.	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
2		42	20	3	63		35	20	3
3		35	20	3	78		43	20	3
6		30	16	3	79		36	20	3
14		35	16	3	80		31	16	3
16		43	16	3	81		36	16	3
17		42	24	3	82		44	15	3
18		56	24	3	83		43	24	3
19		64	24	3	84		57	24	3
62		42	20	3	85		65	24	3

За работни облекла (-07)

№	Образец на шева	Бр.	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр.	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
7		28	8	2	73		29	8	2
9		21	7	2	74		22	7	2
22		14	7	2	75		15	7	2
31*		28	8	2	76*		29	8	2
32*		22	8	2	77*		23	8	2
33*		15	8	2					




* Шиенето започва от и свършва в средата на образца

Права затяжка					Вертикален зигзаг шев				
№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
10		21	10	0,3	44		46	9	15
11		28	10	0,3					
12		28	20	0,3	45		70	9	25
23		35	25	0,3					
24		42	25	0,3					
25		45	25	0,3					

Вертикална затяжка					Вертикална права затяжка				
№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
26		28	3	10	28		19	0,3	10
27		35	3	10	29		21	0,3	10
40		32	3	16	30		28	0,3	10
41		36	3	16	46		27	0,3	20
42		44	3	20	47		44	0,3	25
43		68	3	24					

Полукръжност затяжка									
№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
34		35	12	7	37		57	7	12
35		58	12	7	38		53	7	10
36		57	7	12	39		53	7	10

Кръстосани шевове					Кръстосана затяжка				
№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
48		70	10	10	50		84	16	16
49		93	9,6	9,6	51		105	30	26

L-видни затяжки									
№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
52		60	11,3	11,2	53		60	11,3	11,2
54		78	15,3	15,2	55		78	15,3	15,2

Кръгови шевове									
№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)		№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир				Дълж	Шир
56		106	9	9	59		104	10	10
57		116	9	9	60		114	10	10
58		127	9	9	61		124	10	10

Илични шевове				
№	Образец на шева	Бр	Р-ри (мм)	
			Дълж	Шир
86		21	6	2
87		28	6	2
88		35	6	2

Ако искате да шие по образец, различен от тези стандартни, Вие можете да го програмирате използвайки PS-3000. Консултирайте се с нашия регионален представител за подробности.

Забележка: когато програмирате допълнителни образци(програмни позиции 200-999)

Когато програмата е с малко количество шевове (15 или по-малко) с повтарящо шиене (къс операционен цикъл), моторът може да прегрее и да светне код на грешка „E150“